

G.F.P. IMPIANTI ELETTRICI

di GIORDANO PASQUALE & C. S.a.s.

Via Alfieri, 3G 21052 - BUSTO ARSIZIO VA

Tel. 0331 322894 - Fax 0331 627071

P.IVA 02557150121

Albo Art. n 87643 - Reg. Ditte n. 267180

N. Iscr. Reg. Imprese VA 2000/10515

Spett.le

COND.DUE GIARDINI

VIA G.CANTORE, 9

21052 BUSTO ARSIZIO (VA)

Fattura
F3 Numero 1760 del 08/11/18

| | | | | | |
|-----------------------------|------------------------|----------------------------------|-------------|------|---|
| Tipo di documento | FATTURA | Partita Iva/Cod.Fiscale: | 81013050125 | Pag. | 1 |
| Condizioni di pagamento: | Bonifico bancario v.f. | | | | |
| Banca d'appoggio e scadenze | UBI BANCA | | | | |
| 08/11/18 | 139,72 | IBAN: IT360311122800000000004645 | | | |

| Codice | Descrizione | Quantita' | Prezzo | Sc. | Importo | C.Iva |
|---------------------|--|---------------------|---------------------------|-----------------------|-------------------------|-------|
| CEMRSSA2808-N | PER LAMPADA PENSILINA INGRESSO NON FUNZIONA. SOSTITUZIONE PLAFONIERA E LAMPADA | 1,00 | 29,65 | | 29,65 | 10 |
| AUT00729529 | LAMPADA A PARETE ESTERNO ROSSINI A.2808N | 1,00 | 3,34 | | 3,34 | 10 |
| "MV00001 | LAMPADINA BULBO LED 10W 230V E 27 4000K | 2,00 | 30,00 | | 60,00 | 10 |
| CEMLDVSQ168354P | MANO D'OPERA OPERAIO SPECIALIZZATO | | | | | |
| CEMLDVSTARST111 | PER LAMPADA SU PORTA POSTERIORE SPENTA | 1,00 | 8,25 | | 8,25 | 10 |
| "MV00001 | CFL SQUARE 16W/835 4PIN GR10Q FS1 OSRAM | 1,00 | 0,57 | | 0,57 | 10 |
| | ST 111 LL/220-240V UNV1 STARTER OSRAM | 1,00 | 30,00 | | 30,00 | 10 |
| | MANO D'OPERA OPERAIO SPECIALIZZATO | | | | | |
| Totale Merce | % Sconto | Totale netto | Spese di trasporto | Spese bancarie | R.Acconto 4% | |
| 131,81 | | 131,81 | 0,00 | 0,00 | 5,27 | |
| Annotazioni | % Iva | Imponibili | Imposta | | Totale Documento | |
| Documento originale | 10 | 131,81 | | 13,18 | 144,99 | |
| | | | | | Netto da pagare | |
| | | | | | 139,72 | |

~~STUDIO VISCA~~
STUDIO VISCA

ORDINE DI LAVORO n.

del 25/10/2018
Cliente Ed. Due Giardini v. Cantore 9 BA

Tipo d'intervento richiesto Lampadina uscita porta portinote Guicciarda

Intervento richiesto il 25/10/2018 alle ore : :


ESECUZIONE DEL LAVORO

MATERIALI IMPIEGATI
1 lampadina 2D 16W h 111 IMPORNO 2,25
1 portinote 211 0,57
Controllo generale scab. esterno

Usura operativa

N. ore 1 a € 30,00
N. ore 1 a € 38,82
N. ore a €

Totale Importo € 38,82

V' L'ESECUTORE M A D M V' IL COMMITTENTE [Signature]
 6548C (B)

~~STUDIO VISCA~~
STUDIO VISCA

ORDINE DI LAVORO n.

del 05/10/2018

Cliente CONO. ZSUCCHINI
VIA CANTORE 9

Tipo d'intervento richiesto LAMPADA VINO PENSILUNA INGRESSO

Intervento richiesto il 05/10/2018 alle ore : :


ESECUZIONE DEL LAVORO

MATERIALI IMPIEGATI
VERIFICA PAPERINA SOTTO PENSILUNA IMPORNO 29,65
IN STATO DI DEGRADO 3,34
CAUSA INFILTRAZIONE DA SOSTITUIRE
CENTRO GENNAIE UCI
1 PROF ROSSINI A. 2008-B
1 LAMP LED POW JOY LIGHT

Usura operativa

N. ore 2 a € 60,00
N. ore a €
N. ore a €

Totale Importo € 92,99

V' L'ESECUTORE [Signature] V' IL COMMITTENTE [Signature]
 6548C (B)